7.18豪雨災害による町内被災状況

P2 | 豪雨災害の主な現状

│町内道路等の通行止め情報

|避難勧告・町営バス等の情報

2013

No.

平成25年

WORK [回覧板]

災害のあった主要路線等の現状(主なところ) ※7月22日(月)午前10時現在



状況報告⑤ 月山沢

国道 112 号線の「月山沢トンネル」西側出入り 口で土砂崩れが発生。町は関係機関へ復旧作業を 早急に進めるよう強く働きかけており、近日中に も片側通行を実施する予定とのことです。役場か ら砂子関トンネル手前までは通行が可能で、その 先へ行く場合は、山形自動車道の西川 IC から月 山 IC までの区間を無料措置していますので、迂 回路としてご利用ください。



状況報告⑥ 月山沢・上島地内

月山湖から仁田山牧場及び上島地内へ向かう 「町道仁田山・上島線」で土砂崩れが発生し「通 行止め」の状態です。現在のところ復旧のめどは 立っていません。仁田山牧場への迂回路はありま せん。上島地内へは「県道大江西川線」を通り 「上島橋」をご利用ください。



状況報告② 大井沢・黒渕ほか

国道 112 号線から大井沢へ向かう「県道大江 西川線」の複数個所で土砂崩れや河川の氾濫、道 路の崩落が発生しました。現在のところ、片側通 行措置や仮設迂回路の設置によりこの路線で通行 止めはありません。ほかには「町道大井沢川線」 の「不動橋」の流失や住宅の床下浸水などの被害 も出ている状況です。

その他の被災について

町営バスの運行について

避難状況について

NETWORK **にしかわ** 2013-号外 **4**

災害のあった主要路線等の現状(主なところ) ※7月22日(月)午前10時現在



状況報告① 海味・間沢川

間沢川へ向かう「町道太郎若山線」は、土砂崩 れによる土砂等は撤去されましたが、のり面崩落 の危険性がまだ高いため「通行止め」のままです。 また、土砂崩れにより電柱がなぎ倒され電線が切 断されてしまったために電気と電話が不通状態で したが、20日の13時42分に電気は復旧しました。 迂回路は「林道峰山線」ですが、通行する際は慎 重に走行してください。



状況報告② 吉川・根際ほか

土砂崩れのあった「県道 寒河江西川線」の西川 浄水場南側と根際地内は復旧作業のため「通行止 め」です。根際地内については、山の斜面に水分 を含んだ土砂が堆積し巨大な岩石が杉の倒木に ひっかかっていることから、路肩に土嚢を積み対 策をしたうえで片側交互通行を実施する予定です が、今後の天候によっては未定です。



状況報告③ 小山・軽井沢ほか

入間から小山へ向かう「県道小山海味線」の 数か所で土砂崩れが発生。途中、路肩が崩れかけ ている箇所も数か所あり「一部片側通行」の状態 です。軽井沢へ向かう「町道大ひど軽井沢線」で も土砂崩れや「やびつ橋」の橋台裏の抜け落ちが あり、途中からは徒歩のみ通行可能となっていま すが、近日中には復旧する見通しです。



状況報告④ 岩根沢·水沢座

綱取から水沢座へ上る「町道 桂林・沼の平線」。 桂林集落から 200mほど下ったところで土砂崩れ が発生し、現在、土砂等の撤去作業を行っていま すが「通行止め」の状態です。迂回路は「県道岩 根沢綱取線」を利用できますが、この県道でも土 砂崩れが発生し、一部片側通行となっています。



町内の雨量の状況

観測地	累加雨量
海味	1 5 1 mm
吉川	1 6 0 mm
寒河江ダム	2 0 0 mm
大井沢中村	2 4 9 mm
大井沢日暮沢	2 8 6 mm
志 津	2 3 7 mm

りました。 などについてお 路等の復旧情 な災害状況や道 町内各地の主

21 貝

各地を巡

落の解消とライフラインの復旧に力を入れなが の通行止めや、 被害の状況把握や復旧対応にあたってきました。 は現在のところ至って 電話が寸断される被害などが確認されましたが、 時多発的に発生した土砂崩れにより道路や電線・ 南側での土砂崩れによる「県道寒河江西川線」 県知事が来町して被災現場を視察し、 |町道 太郎若山線」の通行止めなど、 の氾濫や土砂崩れ 主な災害状況は、 国や県など関係機関へ迅速な復旧作業を強 ケガや人命にかかわるような人的被害に 間沢川地内での土砂崩れによる 「町災害対策本部」に切り替え 吉川根際地内と西川浄水場 家屋の床下浸水、 内各地では河 町は、 広範囲で同 20日は吉村 町議会も を設置、 孤立集 道路の 18 日

同日午後4時には 7 月 17 日 大井沢中村での累加雨量が観 の午後から降り始めた雨は約

仇をお知らせし

3 NETWORK **にしかわ** 2013-号外