

NETWORK

## にしかわ

2013

平成25年

号 外

No.2

- 主な内容 -

P2 | 道路の主な被災状況

P3 | 林道の主な被災状況

P4 | 農地・水路の主な被害状況

大量の土砂や立木で埋め尽くされた「町道 桂林線」(岩根沢水沢座地内)

各地の被災状況が日々明らかになり…

関係機関が連携し一日も早い復旧を！

平年7月の1ヶ月分の降雨量が24時間以降るといふ記録的豪雨に見舞われた7月18日。町は午前10時に「災害対策連絡本部」を設置し、各地域の被害情報を収集しました。その結果、被害規模が大きいくことから、同日午後4時に「災害対策本部」に切り替え、以降、連日開催している本部会議では日々変化する災害状況を確認しながら、各地域や消防団、警察署、国、県、西村山広域消防西川分署等の関係機関と情報を共有・連携しながら対策を進めています。

災害対策本部会議では、「①最新の被害状況の確認」「②孤立集落対策・避難所の運営対応」「③生活道路(国道、県道、町道)の復旧対策」「④農地、水路、林道の復旧対策」「⑤災害情報の発信」等と整理して、日々その対策を講じています。

## ▼孤立集落対策について

土砂崩れや橋の流失による道路の通行止めで、当初、「小沼」「小山」「月山沢」「志津」「弓張平」「大井沢」地区の6つの集落が孤立しました。また、「間沢川」地区は、土砂崩れにより電柱がなぎ倒され、電気・電話も一時不通になりました。

孤立集落を解消するため町は、迂回路として山形自動車道(高速道路)の利用

や林道の確認、路上の土砂撤去、仮設橋の設置工事、電気・通信業者への支援要請などを即座に行うとともに、孤立集落地内に残された方々の安否確認や生活水の供給などを行いながら応急作業を進めてきました。現時点で孤立している集落はありません。

## ▼避難所開設と運営

県道寒河西川線(吉川・根際)の土砂災害現場に近い4世帯(19名)に町は避難勧告を行い、吉川第4町内会館を避難所として開設。寝具、テレビ、電話の設置や食事の提供を行い、要援護者にはケアハイツ西川(シヨートステイ)への入所斡旋を行いました。また、大井沢黒淵地区を「避難準備区域」と定め、該当2世帯を天候に応じて避難所の大井沢支所へ避難誘導しました。さらに、22日の豪雨により大井沢へ帰宅が困難になった方々に交流センターあいべを避難所として開設し、避難・宿泊していただきました。現在は、各道路が通行可能になったことにより、避難所をすべて閉鎖しています。

「生活道路」や「林道」「農地・水路」の被害状況等については、2ページ以降で紹介いたします。

お問い合わせ  
産業振興課・0237-74-2113

## 約60か所 「林道」の被災状況について

町内各地の林道で下記のような災害が起きています。町は県とともに被災現場の調査を行っており、「公共災害」に該当するかどうかの判定も同時並行で行っています。林道の路肩やのり面は崩れやすく大変危険な状態です。現時点で通行止めになっていない林道を通行する際も、状況をよく確認しながら慎重に走行するよう心がけてください。

平成25年7月25日9時現在

地区	路線名	被害延長	被害形態
睦合	熊野線	14m	路肩欠壊
綱取	沼の平線	5m	〃
〃	〃	2m	〃
〃	〃	11m	〃
〃	〃	8m	〃
〃	〃	12m	〃
水沢	横岫線	50m	路体流失
入間	禿山線	20m	のり面崩壊
〃	禿山線	17m	〃
〃	西の沢線	12m	路肩欠壊
月岡	寛ヶ沢線	20m	路肩積ブロック土台欠壊
大井沢	大井沢川線	10m	路体流失・橋台損壊

※上記は、全約60か所の被害のうち主要な12か所の状況です。なお、地区ごとの被害か所数は次のとおりです。  
〔睦合20、海味4、間沢3、綱取8、岩根沢1、水沢4、小沼1、吉川1、原1、入間10、小山1、月岡1、大井沢2〕



水沢「横岫線」の路体流失状況



入間「禿山線」の土砂崩れ現場



入間「西の沢線」の路肩欠壊状況



水沢「黒森線」の「鍵立堰」河川氾濫状況

お問い合わせ  
建設水道課・0237-74-2116

## 約100か所 「道路」の被災状況について

町内各地の国道、県道、町道で下記のような災害が起きています。町は、いち早く通行が可能になるよう応急的な復旧作業や対応を進めながら、国や県など関係機関へ強力に働きかけも行っていきます。下記以外の場所で危険な箇所を見つけた場合には無理して通行したり近づいたりせずに、上記お問い合わせまでご連絡ください。

平成25年7月25日9時現在

地区	路線名	被害形態	対応・現状
海味(間沢川)	町道 太郎若山線	土砂崩れ	応急作業済・通行止め
岩根沢(国道上り口付近)	県道 岩根沢綱取線	〃	未着手・片側通行
岩根沢(水沢座)	町道 桂林線	〃	応急作業済・通行可
吉川(根際)	県道 寒河江西川線	〃	応急作業中・片側通行
吉川(浄水場南側)	〃	〃	応急作業中・通行止め
入間(日影)	県道 小山海味線	〃	応急作業済・通行可
小山(入間から小山へ向かう途中)	〃	〃	応急作業済・通行可
砂子関(月山沢トンネル西口)	国道112号線	〃	応急作業は実施しているが、現地がまだ動いているため、当面、通行止めの予定。迂回路は山形自動車道(高速道路)
志津(国道から志津に向かう途中)	県道 大江西川線	〃	応急作業済・通行可
大井沢(黒淵)	県道 大江西川線	「佐土の沢橋」流失	応急作業済・通行可
大井沢(黒淵)	〃	道路のり面崩落	応急作業中・片側通行
大井沢(上島)	町道 仁田山上島線	土砂崩れ	応急作業中・通行止め

※被害は、「国道1路線2か所」「県道5路線9か所」「町道27路線28か所」「その他のり面等60か所」の計約100か所ありました。上記は全約100か所のうち主要な12件の状況です。



砂子関「国道112号線月山沢トンネル」西側口の土砂崩れ現場



吉川根際「県道 寒河江西川線」の土砂崩れ現場



大井沢黒淵「県道 大江西川線」の道路崩落現場



海味「町道 太郎若山線」の土砂崩れ現場

お問い合わせ  
産業振興課・0237-74-2113

## 約120か所 「農地・水路」の被災状況について

町内各地の農地・農道・水路で下記のような被害が確認されています。町は災害状況の調査を継続中で、「公共災害」に該当するかどうかの判定も同時並行で行っています。雨天が続く予報が出ています。増水した用水路や雨水を多く含んだ土手などは大変危険です。注意報や警報が出された場合には、十分に注意を払いながら行動するように心がけてください。

平成25年7月25日9時現在

地区	施設名	被害延長	被害形態
睦合	山ノ神地区(水田)	9 m	のり面崩落
睦合	熊野堰	24 m	頭首工崩壊
海味	東浦堰	13 m	水路破損
綱取	綱取地区(農道)	18 m	のり面崩落
岩根沢	八兵衛新田堰	15 m	路肩崩壊
水沢	横岫(鍵立堰)	11 m	水路取水口及び水路溝土砂堆積
水沢	横岫(下堰)	14 m	取水口閉塞護岸洗掘
水沢	横岫(上堰)	24 m	水路崩壊
吉川	稲沢地区(畑)	16 m	畑崩落
原	原地区(水田)	10 m	水田崩落
沼山	大沼堰	10 m	沢斜面崩落
沼山	芦沼田地区(畑)	50 m	畑地崩壊土砂流入

※上記は、全約120か所の被害のうち主要な12か所の状況です。なお、地区ごとの被害か所数は次のとおりです。

[ 睦合11、海味4、間沢5、綱取14、岩根沢8、水沢6、吉川23、原1、沼山8、入間8、小山3、大井沢29 ]

