

【道路通行止め情報】

平成25年8月8日17時30分現在 **※朱書きが更新情報です**

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
1	海味	間沢川へ向かう「町道 太郎若山線」で土砂崩れ	通行止め、 電話復旧済み (23日16時54分) 電気復旧済み (20日13時42分)	復旧作業中	林道「峰山線」※悪路につき 通行は要注意!!
		間沢川中谷集落から500mほど下流地点の状況 ※写真は復旧作業前のものです。			
					

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
2	間沢	丸友製材から西間沢へ下りる道路が危険な状態	通行止め解除	未着手	
		<p>西間沢から国道(丸友製材さん脇)へ上る道路の上り口の状況</p> 			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
3	網取	岩根沢へ向かう「県道 岩根沢網取線」で土砂崩れ	片側通行	信号設置	
		国道から岩根沢へ右折し、2つ目のカーブの状況 			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
4	網取	「町道 網取・沼の平線」が通行止め	通行止め	未着手	
5	岩根沢	水沢座から桂林集落へ向かう「町道 桂林線」の集落手前200mで土砂崩れ	7/24 10:30 通行止め解除		「県道 岩根沢網取線」※一部片側通行
		※写真は復旧作業前のものです。 			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
6	吉川	「県道 寒河江西川線」のニシカワ塗装さん前で土砂崩れ	片側通行 (25日15時)	復旧作業中	
		<p>※写真は復旧作業前のものです。</p> 			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
7	吉川	「町道 沢入線」の妙見ヶ池の先が通行止め	通行止め		
8	吉川	<p>「県道 寒河江西川線」の浄水場裏で土砂崩れ</p> <p>※写真は復旧作業前のものです。</p> 	片側通行 (31日17時)	復旧作業中	浄水場北側周リルート

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
9	入間	「県道 小山海味線」の日影地内が通行止め	通行止め解除		
		<p>※写真は復旧作業前のものです。</p> 			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
10	小山	「県道 小山海味線」の入間から小山に向かって1キロ先で土砂崩れ	片側通行	復旧作業中	
		<p>※写真は「通行止め」となっていた時の復旧作業の様子です。</p> 			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	備考
		<p>「国道112号線」の月山沢トンネル西側入り口で土砂崩れ</p>	<p>片側交互通行を解除 (8/9 12時から)</p>	<p>復旧作業中</p>	<p>・降雨状況や斜面状況により、安全確保のため一時通行止めとなる場合があります。</p> <p>・8月下旬から「本復旧作業」を行う予定です。その際は、再び交通規制を行うこととなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。</p>
11	月山沢	<p>※応急工事の様子</p> 			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
12	月山沢	「町道 仁田山上島線」の月山大橋の先で土砂崩れ	通行止め		
					

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
13	大井沢	大井沢上島地内の「町道 仁田山上島線」で土砂崩れ	通行止め		
					

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
14	大井沢	「県道 大江西川線」の大井沢側入り口で通行止め	通行止め		
14-2	大井沢	<p>「県道 大江西川線」の[国道112号～大井沢地区]の区間で土砂崩れ</p> <p>大井沢黒淵地内</p> 	一部片側通行		

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
14-3	大井沢	<p>「県道 大江西川線」の[佐土橋](後藤商事(株)大井沢工場 様 付近)崩落の危険性があるため、仮設橋を設置(21日05時30分)</p> <p>↓</p> <p>仮設道路に河川の水があふれ、通行不能になりました。(22日17時20分)</p> <p>↓</p> <p>本日(7/23)正午の復旧を目指して現在作業中。</p> <p>↓</p> <p>復旧作業が完了し、通行可能になりました。(23日正午)</p>	仮設橋設置 通行可能		
		 <p data-bbox="1839 762 1877 1358">復旧作業が完了し、通行可能になりました。</p>			

No.	地区	路線名・状況等	状態	対応状況等	迂回路
15	大井沢	「町道 大頭森線」が通行止め	通行止め	復旧作業中	

【断水情報】

No.	地区	経過等	状態	対応状況等	備考
1	大井沢	大井沢地区で昨日18日19時から断水	大井沢の全世帯復旧済み(19日23時)		

【支援物資情報】

No.	地区	内容等	状態	対応状況等	備考
1	避難所 及び 間沢川 小山 大井沢	山崎製パン株式会社から救援物資として菓子パン450個が届き、一時孤立化した「間沢川」「小山」「大井沢」地区の全世帯及び避難所に配布 (20日正午)	配布済み		
2	避難所	㈱ぎょうせいからタオル、㈱伊藤園から飲料水、日本赤十字社から毛布と救急セットの物資支援があり、避難所(吉川第4町内会館・あいべ・大井沢支所)に配布	配布済み		
3	吉川第 4町内 会館 避難所	西川町社会福祉協議会が避難者への支援として海味温泉の入浴券を配布	配布済み		
4	避難所	セブンイレブン西川店から飲料水(7/18、7/22)、JAさがえ西村山から飲料水(7/26)、西川新聞店からタオル(7/22)、NTTから衛星電話(7/23)の物資支援の提供があり、避難所(吉川第一公会堂、吉川第4町内会館・あいべ・大井沢支所)に配布及び設置	配布・設置済み		

【避難所情報】

No.	地区	避難所・避難世帯数・避難者数	対応状況等	備考
1	吉川	吉川第4町内会館・4世帯・18名 ↓ 避難勧告解除により全員帰宅(25日15時)	根際地域に土砂崩れの危険性があるため避難勧告。食事提供。仮設電話とテレビを設置 ↓ 避難勧告解除により全員帰宅	避難勧告による避難
2	大井沢	大井沢支所・2世帯・2名(7/22の宿泊者数) ↓ 全員帰宅	豪雨により危険であるため自主避難を促し大井沢支所で受け入れ ↓ 全員帰宅	(7/22)避難準備区域の方々が自主避難
3	間沢	西川交流センターあいべ・14名(7/22の宿泊者数) ↓ 全員帰宅	避難所として大井沢地域の帰宅困難者を受け入れ ↓ 全員帰宅	(7/22)県道大江西川線「佐土の沢橋」仮設橋通行止めによる帰宅困難者を受け入れ